(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-275058

(43)公開日 平成4年(1992)9月30日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H 0 2 M	1/08	311 D	8325-5H		
	7/06	Α	9180-5H		
	7/18	T .	8730514		

審査請求 有 請求項の数1(全 7 頁)


(21)出願番号	特願平3-33911	(71) 出願人 000003078		
		株式会社東芝		
(22)出願日	平成3年(1991)2月28日	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地		
		(72)発明者 田中 茂		
		東京都府中市東芝町1番地 株式会社東芝		
•		府中工場内		
		(72)発明者 三浦 和敏		
		東京都府中市東芝町1番地 株式会社東芝		
		府中工場内		
		(74)代理人 弁理士 則近 憲佑		
		Í		

(54) 【発明の名称】 中性点クランプ式電力変換器の制御装置

(57) 【要約】

【目的】 本発明は、中性点クランプ式電力変換器において、直列接続された4個の自己消弧素子S1 ~S4 の内1つの素子に直流全電圧が加わるモードがあって素子が破壊される危険性があるので、これを防止したものである。

【構成】 バルス幅変調制御用搬送波信号として、1つは零とプラス側で変化する三角波 X と、もう1つは X と同相で零とマイナス側で変化する三角波 Y を発生する三角波発生器 T R G と、これらの三角波 X 及び Y と P W M 制御入力信号 e_1 とを比較してゲート信号 g_1 , g_2 を作る手段と、ゲート信号 g_1 が「1」から「0」に変化するとき Δ t だけゲート信号 g_2 を「0」の状態に固定する新たなゲート信号 g_2 を作る手段と、ゲート信号 g_2 を作る手段と、ゲート信号 g_1 を「0」の状態に固定する新たなゲート信号 g_1 を「0」の状態に固定する新たなゲート信号 g_1 を「0」の状態に固定する新たなゲート信号 g_1 を作る手段を具備し、このゲート信号 g_1 1 及び g_2 2 を用いて電力変換器を制御する。



BEST AVAILABLE COPY

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 直列接続された4個の自己消弧素子 S₁, S₂, S₃, S₄ と、これらの各案子に逆並列接 統されるフリーホイリングダイオードD1, D2, Da, D4 と、クランプ用ダイオードDa, Da とで構 成される中性点クランプ式電力変換器において、パルス 幅変調制御用搬送波として、1つは零とプラス側で変化 する三角波 X、もう1つは零とマイナス側で変化する三 角波Yを発生する手段と、この2つの三角波X、YとP WM制御入力信号e」とを比較し、

- $e_1 > X のとき、<math>g_1 = 1$
- $e_i \leq X のとき、<math>g_1 = 0$
- $e_i \ge Y$ のとき、 $g_2 = 0$
- c: <Yのとき、g: =1

となる第1及び第2のゲート信号g1, g2 を作る手段 と、前記第1のゲート信号g1 が「1」から「0」に変 化するとき一定時間Δtだけ前記第2のゲート信号gz を「0」の状態に固定させた新たなゲート信号 g22 を作 る手段と、前記第2のゲート信号g2が「1」から ト信号g1 を「0」の状態に固定させた新たなゲート信 号g11を作る手段を設け、

前記ゲート信号g11=1のとき、前記素子S1 をオン (衆子S。をオフ)

g11=0のとき、前記素子S3をオン(素子S1をオ

 $g_{22} = 0$ のとき、前記素子S₂ をオン(素子S₄ をオ

g22=1のとき、前記素子S4 をオン(素子S2 をオ

となるようにパルス幅変調制御するようにしたことを特 徴とする中性点クランプ式電力変換器の制御装置。

【発明の詳細な説明】

[発明の目的]

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、交流電力を直流電力に 変換するパルス幅変調制御(PWM制御)コンパータ や、直流電力を交流電力に変換するPWM制御インパー 夕等に適用される3レベルの出力電圧を発生する中性点 クランプ式電力変換器の制御装置に関する。

[0002]

【従来の技術】図4は、中性点クランプ式インパータの 主回路構成図を示す。図は1相分(U相分)を示し、3 相出力インパータの場合、V、W相も同様に構成され

【0003】図中、Vai, Va2は直流電源、Si ~Sa は自己消弧素子、D1 ~D4 はフリーホイリングダイオ ード、Ds , De はクランプ用ダイオード、LOADば 負荷である。

【0004】このインパータの出力電圧V₀ は、4つの 50

素子S1~S4 をオン、オフさせることによって、次の ように変化する。ただし、全体の直流電圧をVaとし、 $V_{41} = V_{42} = V_{4} / 2$ とする。即ち、

 S_2 と S_3 がオンのとき、 $V_0 = 0$

となる。この時、素子は2個ずつオンさせなければなら ない。3個同時にオンになると、直流電源を短絡し、過 電流によって素子を破壊してしまう。

【0005】例えば、素子S1~S2にオン信号が入る と、直流電圧Vaiを素子Si ーSzーSi ーダイオード D。で短絡し、過大な短絡電流が素子に流れ、素子を壊 してしまう。

【0006】このような直流短絡を防止するため、素子 S₁ とS₃ を逆動作させ、素子S₂S₄ を逆動作させて いる。即ち、素子S」がオンのときは素子S。をオフさ せ、衆子S。がオンのときは索子Siをオフさせてい る。同様に、素子S2 がオンのときは素子S4 をオフさ せ、素子Sa がオンのときは、素子S2 をオフさせてい - 「0」に変化するとき一定時間 Δ t だけ前記第1 のゲー- 20 る。図5 は、中性点クランプ式インパータの従来のパル ス幅変調制御法を説明するためのタイムチャート図であ

> 【0007】図中、X; YはPWM制御の搬送波信号 で、Xは+Emax ~0の間を変化する三角波、Yは-E wax ~ 0の間を変化する三角波である。また、e: はP WM制御入力信号である。入力信号 e: と三角波 X, Y とを比較し、素子S1 ~S4 のゲート信号g1, g2 を 作る。即ち、

 $e_1 > X$ のとき、 $g_1 = 1$ で、 S_1 はオン、 S_3 はオフ $e_1 \leq X$ のとき、 $g_1 = 0$ で、 S_1 はオフ、 S_3 はオン $e_1 \ge Y$ のとき、 $g_2 = 0$ で、 S_1 はオフ、 S_2 はオン $e_1 < Yo$ $e_2 = 1$ v, $e_3 = 1$ v, $e_4 = 1$ v, $e_5 = 1$ v, $e_7 = 1$ v, $e_7 = 1$ v, $e_8 = 1$ とする。

【0008】この結果、出力電圧Vuは、図の最下段の ようになり、その平均値(破線で示す)は入力信号ei に比例した値となる。このように、中性点クランプ式イ ンパータでは、出力電圧V』として、3レベル(+ V』 **/2,0,−V。/2)の電圧が得られ、高調波成分の** 少ない電圧波形となる。電動機負荷の場合は、電流の脈 動は小さくなり、トルクリップルも低減できる利点があ る。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の中性点 クランプ式インパータの制御装置には、次のような問題 点がある。図6は、図5と同様に従来のPWM制御方法 を説明するためのタイムチャート図を示すもので、入力 信号e」が急激に変化した場合の動作を表す。

【0010】eiがa点で、正から負に急変すると、ゲ ート信号g1 は「1」から「0」に、ゲート信号g2 は 「0」から「1」に変化する。このゲート信号に従っ

30

.3

て、素子 $S_1 \sim S_4$ が瞬時にオン、オフできれば、出力 電圧 V_0 は図示のようになり、何の問題も発生しない。

【0011】しかし、大容量のインバータでは、自己消 弧素子としてGTO(ゲートターンオフサイリスタ)な どが使われ、ターンオフ時の過電圧を抑制するためスナ パ回路が設置される。

【0012】このスナパ回路のコンデンサの電圧を初期 化する(放電させる)ため、GTOをオンさせた時、一 定時間(最小オン時間:例えば100マイクロ秒程度) オン状態を維持しなければならない。

【0014】図4の主回路において、出力電流 I の が図の矢印の向に流れている場合、ダイオード D 。, D 。 が 導通し、かつ素子 S 1 にオン信号が来ているので、素子 20 S 2 に直流全電圧 V 。 = V 4 1 + V 4 2 が印加される。逆に、出力電流 I の が図の矢印と反対方向にながれている場合は、ダイオード D 1 , D 2 が導通し、S 4 にオン信号が入っているので、素子 S 5 に全電圧 V 。が印加される。中性点クランプ式インパータでは、各素子(各アーム)の耐圧は直流電圧 V 。 の半分が印加されるものとして設計されており、全電圧が印加された場合、過電圧により素子破壊に至ってしまう。

【0015】このように従来の中性点クランプ式インパータのPWM制御装置では、入力信号e. が急変した場 30合、素子S。或いはS。のいずれかに直流全電圧が印加される危険があり、最悪の場合、素子破壊に至り、装置の運転を停止せざるを得なくなる。

【0016】本発明は、以上の問題点に鑑みてなされたもので、PWM制御の入力信号 e i が急激に変化しても1つの素子に直流全電圧が印加されることのないような中性点クランプ式電力変換器の制御装置を提供することを目的とする。

[発明の構成]

[0017]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するために本発明は、直列接続された4個の自己消弧素子 S_1 , S_2 , S_3 , S_4 と、これらの各素子に逆並列接続されるフリーホイリングダイオード D_1 , D_2 , D_3 , D_4 と、クランプ用ダイオード D_5 , D_6 とで構成される中性点クランプ式電力変換器において、パルス幅変調制御用搬送波として、1つは零とプラス側で変化する三角波 X、もう1つは零とマイナス側で変化する三角波 Yを発生する手段と、この2つの三角波 X, YとPWM制御入力信号 e_1 とを比較し、

 $e_1 > X のとき、 <math>g_1 = 1$

e₁ ≦Xのとき、g₁ = 0

e: ≧Yのとき、g₂ = 0

 e_1 〈Yのとき、 $g_2 = 1$

となる第1及び第2のゲート信号 g_1 , g_2 を作る手段と、前記第1のゲート信号 g_1 が「1」から「0」に変化するとき一定時間 Δ t だけ前配第2のゲート信号 g_2 を「0」の状態に固定させた新たなゲート信号 g_2 を作る手段と、前記第2のゲート信号 g_2 が「1」から「0」に変化するとき一定時間 Δ t だけ前記第1のゲート信号 g_1 を「0」の状態に固定させた新たなゲート信号 g_1 を作る手段を設け、

前記ゲート信号 $g_{11}=1$ のとき、前記素子 S_1 をオン (素子 S_2 をオフ)

gı:=0 のとき、前配素子S』をオン(素子S』をオ フ)

 $g_{22} = 0$ のとき、前記素子S₂ をオン (素子S₄ をオフ)

g₂₂=1のとき、前配素子S₄をオン(素子S₂をオフ)

となるようにしてパルス幅変調制御する。 【0018】

【作用】前述のように構成することにより、PWM制御の入力信号 e_1 が急変し、ゲート信号 g_1 が「1」から「0」に、 g_2 が「0」から「1」に、それぞれ変化した場合、当該信号 g_1 の立下がり、(1から 0)から一定時間 Δ t だけ $g_{22}=0$ とし、その後、 $g_{22}=g_2$ となるような新たなゲート信号 g_{22} を作り、素子 S_2 及び S_4 をオン、オフさせる。

30 【0019】又、ゲート信号g2 が「1」から「0」に ゲート信号g1 が「0」から「1」にそれぞれ変化した 場合、当該信号g2 立下がり(1から0)から一定時間 Δtだけg11=0とし、その後、g11=g1 となるよう な新たなゲート信号g11を作り、素子S1 , S3 をオ ン、オフさせる。前記時間Δtは素子の最小オン時間な どを考慮して定める。

【0020】この結果、新たなゲート信号は、g11=1 からg22=1に移るとき、及びg22=1からg11=1に移る時、その間に必ずg11=0、g22=0のモードを介 在するようになる。言い代えると、素子S1とS2がオンの状態から、素子S3とS4がオンになる状態に直接移ることはなくなり、必ず素子S2とS3がオン(S1とS4はオフ)になるモードを介してゲート信号が与えられる。従って、素子の最小オン時間などによりパルス幅が広げられてゲート信号が与えられても、S1がオンで、S2がオフとなるモード(或いはS4がオンで、S4がオフとなるモード(或いはS4がオンで、S5がオフとなるモード(或いはS4がオンで、S5がオフとなるモード)はなくなり、素子S2或いはS5に直流全電圧V4が印加されることはなくなり、従来の問題点を解決することができる。

50 [0021]

5

【実施例】図1は、本発明の中性点クランプ式インバータの制御装置を説明するための主回路構成図および制御 装置のプロック図の一実施例を示す。

【0022】図中、Va1, Va2は直流電源、S1, S2, S2, S4 は自己消弧素子、D1D2, D3, D4 はフリーホイリングダイオード、D5, D6 はクランプ用ダイオード、LOADは負荷、CT0 は電流検出器である。又、制御回路として、比較器C0, C1, C2、電流制御補價回路Gu(s)、三角波発生器TRG、シュミット回路SH1, SH2、モノマルチ回路M10M1, MM2、論理積回路AND1, AND2 が設けられている。この図は1相分(U相分)のみを示しているが、3相負荷の場合、他の2相(V相, W相)も同様に構成される。

【0023】U相の負荷電流 I。を電流検出器 CT。により検出し、電流制御回路の比較器 C。に入力する。比較器 C。は電流指令値 I。・と電流検出値 I。とを比較し、偏差 ε U = I。・ - I。を求める。当該偏差 ε U を次の制御補償回路 G。(s)で増幅し、PWM制御の入力信号 e。とする。

【0024】三角波発生器TRGは2つの三角波X,Yを発生し、比較器C1,C2に入力する。比較器C1は三角波Xと前配入力信号e1を比較しシュミット回路SH1を介してゲート信号g1を作る。又、比較器C2は三角波Yと前配入力信号e1を比較し、シュミット回路SH2を介してゲート信号g2を作る。

【0025】ゲート信号 g_i の立下がりをトリガとしてモノマルチ回路 MM_i を動作させる。 MM_i の出力は時間 Δ t の間「0」となる。同様に、ゲート信号 g_2 の立下がりをトリガとしてモノマルチ回路 MM_2 を動作させる。 MM_2 の出力は時間 Δ t の間「0」となる。

【0026】論理積回路AND1 により、ゲート信号 g_1 と MM_2 の出力信号の論理積をとり、新たなゲート信号 g_{11} 作る。即ち、当該ゲート信号 g_{11} はモノマルチ回路 MM_2 が「0」の間、 $g_{11}=0$ となり、他は $g_{11}=g_1$ となる。

【0027】又、論理積回路AND2により、ゲート信号g2とMM1の出力信号の論理積をとり、新たなゲート信号g22を作る。即ち、当該ゲート信号g22モノマルチ回路MM1が「0」の間、g22=0となり、他はg22 40=g2となる。図2は、本発明の動作を説明するためのタイムチャート図である。

【0028】PWM制御の搬送被Xは0~+Euaxの間で変化する一定周波数の三角波である。又、搬送波Yは0~-Euaxの間で変化する一定周波数の三角波で、搬送波Xと同相になっている。PWM制御入力信号eiがa点でステップ状に変化した場合を考える。PWM制御入力信号eiと上記三角波X,Yとを比較し、ゲート信号gig2を作る。即ち、

 $e_i > X のとき、<math>g_i = 1$

e: ≦Xのとき、g: = 0

e: ≧Yのとき、g2 = 0

e: <Yのとき、g2 = 1

とする。モノマルチ回路MM1 はゲート信号 g_1 の立下がりによって動作し、 Δ t の時間「0」を出力する。同様に、モノマルチ回路MM2 はゲート信号 g_2 の立下がりによって動作し、 Δ t の時間「0」を出力する。

【0029】論理積回路AND1により、ゲート信号g1とモノマルチ回路MM2の出力信号 m2との論理積をとり、新たなゲート信号g11を得る。又、論理積回路AND2により、ゲート信号g2とモノマルチ回路MM1の出力信号m1との論理積をとり、新たなゲート信号g22を得る。即ち、

 $g_{:1}=g_1 \cdot m_2$, $g_{:2}=g_2 \cdot m_1$ となる。インパータを構成する素子 S_1 , S_2 , S_3 , S_4 は新しいゲート信号 g_{11} および g_{22} によって次のようにオン、オフ制御される。即ち、

 $g_{:1} = 1$ のとき、素子 S_1 をオン (素子 S_3 をオフ) $g_{:1} = 0$ のとき、素子 S_3 をオン (素子 S_1 をオフ)

g₂₂=0のとき、素子S₂をオン(素子S₄をオフ) g₂₂=1のとき、素子S₄をオン(素子S₂をオフ) となる。

 $[0\ 0\ 3\ 0]$ 又、インパータの出力電圧 V_0 は、素子 S_1 , S_2 , S_3 , S_4 のオン、オフにより、次のように変化する。但し、全体の直流電圧を V_4 とし、 $V_{41}=V_{42}=V_4$ / 2 とする。即ち、

素子 S_1 と S_2 がオンのとき、 V_0 = + V_0 / 2

素子S₂ とS₃ がオンのとき、 $V_0 = 0$

素子S₃ とS₄ がオンのとき、V₀ =-V₄ /2

下がりをトリガとしてモノマルチ回路 MM_2 を動作させ 30 となり、3 レベルの出力電圧となる。その平均値 V_0 はる。 MM_2 の出力は時間 Δ t の間「0」となる。 上記入力信号 e_1 に比例位した値となる。

【0031】今、a点で入力信号 e_1 が急変した場合を考える。ゲート信号 g_1 の幅が素子 S_2 の最小オン時間 Δ t_{01} より短くなるが、新しいゲート信号 g_{11} は当該最小オン時間 Δ t_{01} を確保するように破線で示す信号となる。

【0032】一方、ゲート信号 g_2 はa の時点で「1」に変化するがモノマルチ回路 MM_1 の出力 m_1 が「0」になるため、新しいゲート信号 g_{22} はモノマルチ回路 M_2 の設定時間 Δ t だけ「0」の状態を保つ。

【0034】即ち、 $g_{11}=1$ のとき、素子 S_1 はオンに 50 なるが、図3からも解るように $g_{11}=1$ のときは必ず $g_{11}=1$

22 = 0 となり、素子S1 がオンのときS2 も必ずオンとなり直流全電圧が素子S2 に印加されることはなくなる。同様に、g22 = 1 となるとときは必ずg11 = 0 となり、素子S3 がオンのときS4 も必ずオンとなって、直流全電圧が素子S3 に印加されることはなくなる。

【0035】これを言い代えると、素子S2がオフのとき素子S1もオフとなっており、図1の出力電流 I_{σ} が 矢印の向きに流れている場合、ダイオードD3,D4が 導通し、全電圧 V_a が素子S1とS2の直列回路に印加されるが、両者ともオフなので、各素子には V_a /2の 10電圧が印加される。同様に、素子S2がオフのときは素子S4もオフとなっており、やはり各素子には V_a /2以上の電圧は印加されない。

【0036】即ち、従来のPWM制御装置によると、入力信号 e_1 が急激に変化すると、4つの素子 S_1 , S_2 , S_3 , S_4 のうち、内側の素子 S_2 か S_3 のいずれかに直流全電圧が V_4 が中加される危険があったが、本発明によれば、その危険をなくすることができるよになる。

【0037】以上はU相分のインパータについて説明したが、V相、W相も同様に制御され、従来の問題点は解決される。又、3相3線式の負荷にも同様に適用できることは言うまでもない。

【0038】又、図1の制御回路は説明を分り易くするため、ハードウェアの制御プロック図として表したが、マイクロコンピュータ等を用いて本発明をソフトウェアによる演算で行なうことができることは言うまでもない。

【0039】以上は直流電力を交流電力に変換するインパータについて説明したが、交流電力を直流電力に変換 30 するコンパータについても同様に適用することができることは言うまでもない。

[0040]

【発明の効果】以上説明のように、本発明の中性点クランプ式電力変換器の制御装置によれば、PWM制御の入力信号が急変しても、1つの素子に直流全電圧が印加されるようなモードを避けることができ、素子破壊の危険をなくすることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の中性点クランプ式電力変換器の制御装置の一実施例を示す主回路構成図と制御装置のプロック図。

【図2】本発明の動作を説明するためのタイムチャート図。

【図3】本発明の動作を説明するための [図2] のタイムチャート図の一部拡大図。

【図4】本発明が適用される中性点クランプ式電力変換器の主回路構成図。


【図5】従来の中性点クランプ式電力変換器の制御装置 の動作を説明するためのタイムチャート図。


【図6】従来の中性点クランプ式電力変換器の制御装置 において、PWM制御入力信号を急変させた場合のタイ ムチャート図。

【図7】従来の中性点クランプ式電力変換器の制御装置 の動作を説明するための [図6] のタイムチャート図の 一部拡大図。


【符号の説明】

Va1, Va2…直流電源、S1, S2, S3, S4…自己 消弧素子、D1, D2, D3, D4 …フリーホイリング ダイオード、D5, D6 …クランプ用ダイオード、LO AD…負荷、CT0 …電流検出器、C0, C1, C2 … 比較器、G0(s)…電流制御補償回路、TRG…三角波 発生器、SH1, SH2 …シュミット回路、MM1, M M2 …モノマルチ回路、AND1, AND2 …論理積回 路。





[図6]



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.